田浦家　平成２９年７月
定期点検結果のご案内

田浦石材店

基本撮影

正面・背面・左右面を撮影しました。（撮影日平成２９年７月１０日）

正面



背面



左面



右面



破損点検及び、汚れ点検結果

・破損点検

外柵が外れる箇所が2箇所見つかりました。
セメントの経年劣化により離着したものと思われます。
風や振動などで落下した場合、石が破損する可能性が
あるため、　外柵の補修をお勧め致します。

・汚れ点検

墓石本体に大きな汚れはありませんでしたが、
墓地内の玉砂利に軽い黒ずみが見られました。
これは、コケや、風に乗った土砂の付着によるものです。
気になる場合は、玉砂利の交換をご検討ください。

今回の点検結果で補修等行う場合は、下記連絡先まで、
ご連絡ください。

次回の点検は**平成30年1月頃**に実施致します。

田浦石材店
宮崎県西都市大字藤田１３９１－１
☎　　0983-44-5701
FAX　 0983-44-5818
Mail　 taura-st@outlook.jp

田浦石材店